



← 100nF voor zware belastingen
 Alleen adapters:
 4n7 - 4kV is beter (lagere I_c)

4k7
 Led (ON)

1N4007 extra

of zwaarder:
 IRF 810
 BUZ 91A
 BUK 444-600

C's aanpassen naar ferriet type

tot ± 33µF à 10µF
 sterk verloop foras door verze. effect ALD zout sterk

of 18V

* zie tekst

master max. 2A

slave

ETD 29 24:500*

1N4007

Re1 = V23056-A0105-A101

964102 - 11

BUZ41A

20V 1W3

1M

1k

1N4002

22µ 63V

4k7

4x 1N4007

470k

470k

2x 220n / 250V ~

220Ω

K1

K3

K2

R1

R2

R3

R4

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

P1

T1

Tr1

Re1

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100